

CUTEK® EXTREME CD50

น้ำมันรักษาเนื้อไม้ฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง
D691



คุณสมบัติ

- คงเสถียรภาพให้กับไม้ – ช่วยลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อ แดงได้อย่างเห็นได้ชัด ไม้สามารถดูแลรักษาตัวเองได้ไม่ว่าจะแดดหรือเงา
- ง่ายต่อการใช้งาน – มือใหม่สามารถได้ผลลัพธ์เหมือนมืออาชีพ
- เร็วและง่ายต่อการทำนุบำรุง – ไม่ต้องขัดหรือลูบด้วยกระดาษทราย เพียงแค่ล้างแล้วทา
- ไม่แตกไม่ลอกกล่อน – ในแดดและฝนผลิตภัณฑ์จะค่อยๆ ซีดลงแต่ไม่ลอกกล่อน
- ประหยัด – ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า 2 เท่าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- ให้ความสวยงามกับไม้ – ช่วยยกระดับความสวยงามให้กับไม้อย่างเป็นธรรมชาติ
- ตัวเลือกเพื่อความยั่งยืน – ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับไม้ให้เห็นได้ชัด
- ปกป้องไม้ด้วยการสะสมสำหรับระยะยาว – ผลิตภัณฑ์อยู่ในเนื้อไม้ ช่วยปกป้องไม้จากภายในสู่ภายนอก การทำนุบำรุงเรียกว่าเป็นการเติมผลิตภัณฑ์เข้าไปในเนื้อไม้เพื่อดูแลไม้ต่อไปในระยะยาว
- ทาได้ทั้งก่อนและหลังติดตั้ง – ไม่ต้องรอให้ไม้เสื่อมโทรมก่อนก็สามารถทำนุบำรุงได้โดยง่าย ความชื้นไม่สามารถเข้าสู่ไม้ผ่านการขัดหรือเจาะได้
- CUTEK® cares – CUTEK® ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลต้นไม้ในประเทศไทยกับมูลนิธิราชพฤกษ์
- เหมาะกับไม้จริงทุกประเภท – และสามารถใช้กับไม้อินจิเนียร์และไม้ไฟได้

การใช้งาน

CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง เน้นความสวยงามของไม้อย่างเป็นธรรมชาติและยืดอายุการใช้งานให้กับไม้

CUTEK® Extreme CD50 ง่ายตั้งแต่เริ่มต้นและง่ายต่อการทำนุบำรุง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ factsheet และวิธีการใช้งาน

CUTEK® Extreme CD50 เป็นเคลียร์ออยล์ (ออยล์ใส) ในแดดและฝนจะค่อยๆ ซีดลงอย่างเป็นธรรมชาติและค่อยๆ ซีดเทา

สามารถเลือกหนึ่งในเจ็ดสี CUTEK® คัลเลอร์โทนช่วยกัน UV มาผสมเพื่อทำให้สีดำนลง และสามารถเปลี่ยนสีธรรมชาติไม้เดิมเพื่อให้เหมาะกับงานออกแบบ

CUTEK® Extreme CD50 เหมาะกับไม้จริงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชิงเกิ้ล ประตู หน้าต่าง ไม้อัด เสา ชุง เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายนอก ไม้พื้น ไม้ระแนง ฝ้าไม้ รั้วไม้ ไม้เอ็นจิเนียร์ ไม้โครงในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทางชีวภาพ

CUTEK® Extreme CD50 ไม่เหมาะกับไม้ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพทางเคมีที่เรียกว่า acetylated

คุณสมบัติ

ข้อมูลความคงทน

การใช้ในงานภายนอกแดด/ฝน	CUTEK® Extreme CD50 ไม่แตกไม่ลอกกล่อน แต่จะค่อยๆ ซีดจางจากการทำให้ไม้ซีดกลับมาเหมือนใหม่เป็นเรื่องง่ายและประหยัด ไม้ที่เริ่มต้นด้วย CUTEK® Extreme CD50 จึงง่ายต่อการดูแล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถทำได้เอง
ความทนต่อความร้อน	ได้มากถึง 80°C ในสภาพอากาศร้อนแห้ง
สารเคมี	หากทำสารเคมี เช่น ไนน์ น้ำยาทำความสะอาด น้ำป่นเปื้อน และสารเคมีรุนแรงตกลงบนไม้ที่ทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 จะเกิดรอยหกบนผิวไม้ จุดที่มีความเสี่ยงเช่นห้องครัว ห้องน้ำ สปา และรอบสระว่ายน้ำ
น้ำ	ทนต่อน้ำ และน้ำเกลือได้ดี ไม่เหมาะกับงานเช่นน้ำ
รอยขีดข่วน	ทนทานได้ดีเมื่อผลิตภัณฑ์แห้งและซึมเข้าเนื้อไม้สนิท



คุณสมบัติทั่วไปและการใช้งาน

การจำแนกประเภท	ซีเมนต์เนื้อไม้ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้
พื้นผิวทนจน	ด้าน
เฉดสี	หลากหลายเฉดสีตามคัลเลอร์โทนที่เลือกใช้
ส่วนประกอบ	หนึ่ง
ปริมาณของของแข็ง	ไม่ระบุ
ระดับของ VOC	~250g/L ASTM 3960
จุดวาบไฟ	73°C ASTM D93
ความหนืด	~27cSt
เฉดสี (คัลเลอร์โทน)	ใช้ได้ 24-72 ml/ลิตร
การเจือจาง	ห้ามเจือจาง
ขนาดบรรจุ	0.750 ลิตร/2.50 ลิตร/20 ลิตร
รหัสผลิตภัณฑ์	D691

อัตราการครอบคลุม

ไม้ใหม่ขัดผิวพร้อมใช้	8-10m ² /ลิตร/2 เทียว
ไม้เก่าขัดผิวพร้อมใช้	7-9m ² /ลิตร/2 เทียว
ไม้ใหม่ยังไม่ได้ขัด	7-9m ² /ลิตร/2 เทียว
ไม้เก่ายังไม่ได้ขัด	4-7m ² /ลิตร/2 เทียว
แผ่นซิงเกิ้ลและเกล็ดไม้	2-5m ² /ลิตร/2 เทียว



ใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สามารถใช้เป็นข้อกำหนด ติดต่อ CUTEK® เพื่อปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทพื้นผิว/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	สถานที่	การเตรียมพื้นผิว	การปกป้อง	ผสมเจดสีคัลเลอร์โทน? (ใช่/ไม่)
ไม้ - ใหม่ ไม้แลดูเหมือนเพิ่งเคลือบออก ยล์แล้วเสร็จและต้องการให้คง เจดธรรมชาติเดิมนานขึ้นหรือ เปลี่ยนสีธรรมชาติเดิมของไม้	ภายนอก	ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้ กลับมาใหม่หากมีคราบแทน นิน/คราบน้ำ/ไม้ขีดเทา หรือทำความสะอาดคราบ สกปรกทั่วไปด้วย CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาด สะอาดทั่วไป	ทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - ใหม่ ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ และจะค่อยๆ ซีดลงแล้วขีดเทา	ภายนอก	ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้ กลับมาใหม่หากมีคราบแทน นิน/คราบน้ำ/ไม้ขีดเทา หรือทำความสะอาดคราบ สกปรกทั่วไปด้วย CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาด สะอาดทั่วไป	ทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 สองรอบ	ไม่
ไม้ - เก่า เคยทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 มาก่อน	ภายนอก	ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้ กลับมาใหม่หากมีคราบแทน นิน/คราบน้ำ/ไม้ขีดเทา หรือทำความสะอาดคราบ สกปรกทั่วไปด้วย CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาด สะอาดทั่วไป	ทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - เก่า เคยทาด้วยผลิตภัณฑ์ประเภท ฟิล์มมาก่อน	ภายนอก	ลอกสีเก่าประเภทฟิล์มด้วย CUTEK® Wood Stripper น้ำยา ลอกสีประเภทฟิล์ม (หรือใช้ กระดาษทรายเบอร์หยาบ) แล้วล้างด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - เก่า ไม่เคยทาอะไรมาก่อน ต้องการคงเสถียรภาพให้ไม้ แลดูเหมือนเคลือบออกยล์ใหม่ๆ แล้วค่อยๆ ซีดจางลงแล้วขีด เทา	ภายนอก	ฟื้นฟูไม้ด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 สองรอบ	ไม่
ไม้ - เก่า ไม่เคยทาอะไรมาก่อน ต้องการ คงเสถียรภาพให้กับไม้ ให้ไม้ แลดูเหมือนเพิ่งเคลือบออกยล์ แล้วเสร็จและต้องการให้คงเจด ธรรมชาติเดิมนานขึ้น	ภายนอก	ฟื้นฟูไม้ด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 สองรอบ	ใช่



วิธีการใช้งาน

การทา

ข้อควรระวังในการทา

ก่อนเริ่มต้น:ให้อ่านข้อมูลอันตรายและข้อควรระวังในการใช้งานที่เว็บไซต์ CUTEK® และฉลากที่ภาชนะเพื่อการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ให้ถูกต้องที่ได้รับไว้ใน Safety Data Sheet.

รายการข้อควรระวังในการใช้งานฉบับเต็มอยู่ในเว็บไซต์ www.cutekth.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0868818776

ห้ามรับประทาน

ห้ามใช้กับพื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร

ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ติดตั้งโดยตรงลงพื้นดิน

ขั้นตอนการใช้งาน

ก่อนปกป้องไม้: ก่อนทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 ให้ทำความสะอาดไม้ ไม้ให้มีคราบสกปรก คราบความมัน (ความชื้นไม่เกิน 17%) ตรวจสอบรายละเอียดใน factsheet และฉลากข้างภาชนะสำหรับขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวก่อนเคลือบไม้ด้วย CUTEK® Extreme CD50

สภาพอากาศ: โดยปกติสภาพอากาศในประเทศไทยใช้เวลาให้ CUTEK® Extreme CD50 ซึมเข้าเนื้อไม้ประมาณ 5-7 วันเพื่อทาเที่ยวถัดไป อย่างไรก็ตามในแดดและฝนจัดหากทาวนจันทร์ วันอังคารควรแจ้งสนิทใช้พื้นที่ได้ วันจันทร์หน้ามาทาเที่ยวถัดไป (สำหรับไม้แดงและไม้ไผ่สดใช้เวลาซึมเข้าเนื้อไม้ 14 วัน)

เจดสีคัลเลอร์โทน: การใช้แค่ CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ (เคลียร์ออยล์) เพียงอย่างเดียวในแดดและฝนไม้จะค่อยๆซีดลงแล้วซีดเทาเร็วกว่าการเลือกหนึ่งในเจด CUTEK® คัลเลอร์โทนมาผสม (ยกเว้นเจดบลอนด์โทนและเกรย์มิสที่ทำให้ไม้ซีดตั้งแต่เริ่มต้น)

การใช้งาน: คน CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ (กับหนึ่งในเจด CUTEK® คัลเลอร์โทนที่เลือก) ให้เข้ากันตั้งแต่เริ่มต้นและระหว่างการใช้งานทุกๆ 3 นาที) ให้คนผลิตภัณฑ์ที่นอนก้นกระป๋องผสมจนเข้ากัน ทาบางด้วยแปรงทาสีทั่วไปหรือแปรงขนแกะสังเคราะห์ CUTEK® Extreme CD50 ใช้งานได้ดีกับการ “ทาบาง” และควรทาบางอย่างน้อย 2 เที่ยว (การทาบาง 2-3 เที่ยวดีกว่าทาหนา 1-2 เที่ยว) เที่ยวที่สอง เว้น 5-7 วันหลังเที่ยวแรก

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนะนำให้ทา CUTEK® Extreme CD50 รอบด้านรอบแรกแล้วค่อยทารอบที่สองและสามเฉพาะผิวไม้หลังติดตั้งแล้วเสร็จ

การทำความสะอาด: อุปกรณ์ (รวมถึงแปรงทาสี) ควรทำความสะอาดด้วยน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป หากทำความสะอาดไม่เพียงพอ ผ้าและอุปกรณ์เปื้อนออยล์มีโอกาสติดไฟ หลังการใช้งานจึงต้องนำอุปกรณ์ไปผึ่งในที่ปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงกว่า 4 องศาเซลเซียสหรือให้ทำความสะอาดด้วยน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปแล้วล้างออกทันที น้ำที่ล้างทิ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

การบำรุง

CUTEK® ทำนุบำรุงง่าย เร็ว และประหยัด CUTEK® Extreme CD50 ไม่แตกไม่ลอกกล่อน จึงสามารถทำให้ไม้กลับมาแลดูเหมือนใหม่ได้ง่ายด้วยวิธีการเตรียมพื้นผิวและปกป้องไม้ – ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทราย

ควรพิจารณาทำนุบำรุงด้วย CUTEK® Extreme CD50 เมื่อน้ำไม่ลอยบนผิวไม้แล้ว (ไม่เป็นลักษณะน้ำลอยบนใบบัว) หรือบ่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อคงความสวยงามของธรรมชาติไม้

โดยทั่วไปงานไม้ภายนอกแนวราบโดนแดดฝนจัดเช่นไม้พื้นรอบสระว่ายน้ำ และราวจับหูกใช้ CUTEK® Extreme CD50 เพียงอย่างเดียว (ไม่ผสม CUTEK® คัลเลอร์โทน) ควรทำนุบำรุงทุกๆ 6 เดือน ส่วนงานแนวตั้งเช่นไม้ผนัง ไม้รั้ว สามารถทำนุบำรุงห่างกว่านั้นได้ (การผสม CUTEK® คัลเลอร์โทน จะทำให้ไม้ซีดช้าลง สามารถพิจารณาการบำรุงก่อนไม้ซีดเทาได้เช่นกัน)



ข้อมูลสำคัญ

CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ประสิทธิภาพสูงออยล์เบส ออกแบบมาเพื่อดูแลรักษาไม้จากภายในสู่ภายนอก ไม้จะแลดูฉ่ำออยล์ในแดดและฝนจัดจะค่อยๆ ซีดลงแล้วซีดเทาไม่แตกไม่ลอกกล่อน CUTEK® Extreme CD50 จะซึมกระจายเข้าสู่เนื้อไม้ ช่วยควบคุมความชื้นและรักษาฟอร์มไม้ ยืดอายุการใช้งานให้กับไม้ สารเคลือบเก่าบนผิวไม้ (ไม่นับ CUTEK®) จะเป็นอุปสรรคในการซึมเข้าเนื้อไม้ของ CUTEK® Extreme CD50 จึงต้องขัดสีเก่าประเภทฟิล์มออกให้หมด 100% ไม่ว่าจะเป็น วู้ดสแตน ยูรีเทน แลคเกอร์ สิบล็อก ยาง วัสดุผิวร่องเสี้ยน วานิช ฯลฯ (ไม่ว่าที่รื้อมาจากร้านเก่า 50-70 ปี ควรไล่ใหม่ เพราะการขัดลอกด้วยกระดาษทรายจะไม่เพียงพอ)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการซึมเข้าเนื้อไม้ของ CUTEK® Extreme CD50 เช่น สายพันธุ์ไม้ สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความพรุนของไม้ และการทา จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้งานทดลองใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กก่อนนำมาใช้จริง

CUTEK® Extreme CD50 ไม่เหมาะทากับพื้นผิวไม้ที่สัมผัสกับอาหาร

- ระหว่างการใช้ CUTEK® Extreme CD50 ควรหลีกเลี่ยง:
- ไม้เปียกหรือไม้ที่มีความชื้น: ไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 17% ความชื้นสูงจะทำให้ CUTEK® Extreme CD50 ลอยอยู่บนผิวไม้ ซึมเข้าเนื้อไม้ได้ช้า และเหนียวเหนอะจนกว่าจะค่อยๆ ซึมเข้าเนื้อไม้ไปได้เอง ยกเว้นโดนฝนตกค้างส่วนที่เปียกทิ้งไว้กับฝนก่อนซึมเข้าเนื้อไม้
- อากาศเย็น: อากาศเย็นจะทำให้ CUTEK® Extreme CD50 ชื้นและจะหนาทึบ การนำผลิตภัณฑ์ไปวางในพื้นที่แดดส่องจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ชั้นน้อยลงและช่วยในการซึมเข้าเนื้อไม้ได้ง่ายขึ้น
- ทามากเกินไปและทาระหว่างที่เร็วเกินไป: ควรทาบางอย่างน้อย 2 เทียว (การทาบาง 2-3 เทียวดีกว่าทาหนา 1-2 เทียว) เทียวที่ส่องวัน 5-7 วันหลังเทียวแรกยกเว้นไม้แดงและไม้ไผ่สดที่ควรเว้น 14 วัน (การเว้นระหว่างเทียวยิ่งนาน ยิ่งมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ซึมเข้าเนื้อไม้สนิท เพราะบางครั้งอาจทาเยิ้มเกินไป)
- สีเก่ายังติดอยู่ที่ผิวไม้ (ไม่นับ CUTEK®): สีเก่า สิบล็อก ยาง สีรองพื้น วัสดุผิวร่องเสี้ยน ฯลฯ หากยังลอกออกไม่หมด 100% จะเป็นอุปสรรคในการซึมเข้าเนื้อไม้ CUTEK® Extreme CD50 ซึมได้กับไม้เปลือย แท่ง และกับไม้ที่เริ่มต้นใช้ CUTEK® มาตั้งแต่เริ่มแรก (สำหรับไม้เก่าที่รื้อมาจากร้านเก่าอายุเกิน 50-70 ปีขึ้นไป ต้องไล่ใหม่ เพราะไม้ประเภทนี้มีสารเคลือบเก่าฝังลึก การใช้กระดาษทรายลอกออกไม่เพียงพอ)

ข้อสงวนลิขสิทธิ์

CUTEK® จะไม่รับผิดชอบกับ

- การเลือกใช้เจดสีผสมที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี
- การใช้ CUTEK® Extreme CD50 กับไม้ที่มีความชื้นมากกว่า 17%
- การใช้ CUTEK® Extreme CD50 ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น รวมถึงรองพื้นและทับหน้าด้วยผลิตภัณฑ์อื่น

CUTEK® Extreme CD50 มีส่วนผสมของทองแดง ไม้ที่สีธรรมชาติเดิมเป็นสีขาวเช่น ไม้สนขาว ไม้สนฮิโนกิ ฯลฯ จะเห็นสีเขียวกับไม้ประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับงานไม้ภายในหรืองานที่ไม่โดนแดดและฝน สำหรับไม้ประเภทนี้ให้เปลี่ยนมาใช้ CUTEK® Enhance CD50 แทน

ความเข้าใจเกี่ยวกับ CUTEK® คัลเลอร์โทน

CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ออยล์เบสเป็นออยล์ใส (เคลียร์ออยล์) ไม้จะแลดูฉ่ำออยล์หลังทา ช่วยยกระดับความสวยงามของลายไม้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ ลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อ แตก ฟู และรักษาฟอร์มของไม้ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับไม้ ในแดดและฝนจะค่อยๆ ซีดลงแล้วซีดเทา เจดไม้ซีดเทาแลดูเหมือนไม้ห่างการทำนุบำรุงก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น

ไม้ที่เคยทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วซีดเทา สามารถทำให้ไม้กลับมาแลดูเหมือนใหม่ได้ง่ายด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่แล้วล้างออกด้วยเครื่องแรงดันน้ำแล้วเคลือบดูแลรักษาไม้อีกครั้งด้วย CUTEK® Extreme CD50 (เคลียร์ออยล์)

อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ไม้แลดูเหมือนไม้ที่เพิ่งทาออยล์แล้วเสร็จงานขึ้น ให้เลือกหนึ่งใน 16 เจดสี CUTEK® คัลเลอร์โทนผสมกับ CUTEK® Extreme CD50

วิธีการเลือกเจดสี CUTEK® คัลเลอร์โทน ให้เลือกเจดสีที่ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติเดิมของไม้มากที่สุด เพื่อช่วยยกระดับความสวยงามให้กับสีธรรมชาติไม้เดิมให้ใกล้เคียงที่สุด และจะช่วยกัน UV ทำให้ไม้ซีดช้าลงและซีดเทาช้าลง (ยกเว้นเลือกเจดบลอนด์โทนและเกรย์มิสที่เป็นเจดสีตั้งแต่เริ่มต้น)



ข้อมูลบริษัท

สำนักงาน

บริษัท บมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด

212/15 หมู่ 8 ตำบลหมื่นไวย

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขา:

บริษัท บมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด

4 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 18

ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียดข้อมูลที่นำเสนอ คำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือหรือบริการใดๆที่ Chemisys จัดหาให้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และสินค้าที่ผลิตโดย Chemisys นั้น เชื่อว่ามีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามคำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือบริการใดๆไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงพอสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หลังจากได้อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้ว Chemisys ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนของเทคนิคและการพัฒนาใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในขอบเขต คำแนะนำใน นี้ควรได้รับการตรวจสอบด้วยการทดลองเบื้องต้น เนื่องจากเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการใช้วัตถุดิบของบริษัทอื่นร่วมด้วย ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ใช้เพื่อให้ออกมาตามความต้องการ คำแนะนำ สำหรับการใช้งานไม่ถือเป็นการรับประกัน



วิธีการเก็บและความปลอดภัย

ความปลอดภัย	อ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SAFETY DATA SHEET และข้อควรระวังที่ฉลาก
การเก็บรักษา	ผลิตภัณฑ์ไม่จำแนกอยู่ในกลุ่มอันตรายสำหรับการเก็บ การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ ภายใต้กฎหมาย ยกเว้นสินค้า ADG บทบัญญัติ AU01 ในออสเตรเลีย ให้เก็บในพื้นที่ได้หลังคายากาตถ่ายเทได้ดี โกลจากความร้อน ปิดฝาให้สนิทตลอดเวลา
การจัดการ	เหมือนกับสารเคมีอื่นๆ ห้ามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง สูดดม และระวังเข้าตา ให้ใส่แว่นตา เซฟตี้กันสารเคมีรอบดวงตามาตรฐาน AS1337 และถุงมือเซฟตี้กันสารเคมีมาตรฐาน AS2161 เพื่อลดความเสี่ยงในการกระเด็นเข้าตาและผิวหนัง ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนสูบบุหรี่ ทานอาหาร ดื่มน้ำ และก่อนขับถ่าย
วิธีการใช้	ให้ใช้ในพื้นที่ที่ถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงการสูดดมจากกล่อง สเปรย์ และไอ หากมีความเสี่ยงในการสูดดมให้ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี หน้ากากพันสีที่อคู
ความไวไฟ	เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ติดไฟได้ และจะปล่อยควันพิษออกมาเมื่อติดไฟ

ข้อมูลบริษัท

สำนักงาน
บริษัท บุมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด
212/15 หมู่ 8 ตำบลหมื่นไวย
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขา:
บริษัท บุมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด
4 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 18
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียดข้อมูลที่น่าเสนอ คำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือหรือบริการใดๆที่ Chemisys จัดหาให้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและสินค้าที่ผลิตโดย Chemisys นั้น เชื่อว่ามีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามคำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือบริการใดๆไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงพอสำหรับผู้ผลิตภัณฑ์หลังจากได้อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้ว Chemisys ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนขอเทคนิคและการพัฒนาใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในขอบเขต คำแนะนำในนี้ควรได้รับการตรวจสอบด้วยการทดลองเบื้องต้นเนื่องจากเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้วัตถุดิบของบริษัทอื่นร่วมด้วย ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้เพื่อให้ออกมาตามความต้องการ คำแนะนำสำหรับการใช้งานไม่ถือเป็นการรับประกัน